





## ISOLATORS

ART. 590.PL005

CONTATTO AUSILIARIO IN SCAMBIO 1NA/NC  
 AUXILIARY CONTACTS CHANGE OVER 1NA/NC



Montaggio  
 Assembling



|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| N°poli<br>N°poles              | 3 poli / 6 poli<br>3 poles / 6 poles                  | 4 poli / 8 poli<br>4 poles / 8 poles                  |
| Configurazine<br>Configuration | Interruttore 3P/6P + ausiliario<br>3P/6P Switch + aux | Interruttore 3P/8P + ausiliario<br>3P/8P Switch + aux |
| Viti<br>Screws                 | Viti / Screws<br>N°2 M3x10                            | Viti / Screws<br>N°2 M3x20                            |
| Coppia<br>Torque               | Nm 0.2  | Nm 0.2  |

⚠ **ATTENZIONE**

Quando si monta o rimuovo elementi aggiuntivi, il sezionatore **deve essere nella posizione di OFF** onde evitare danni all'apparecchiatura. Fissare gli accessori ai fine corsa previsti, onde evitare anomalie di funzionamento. L'inosservanza di tali procedure causa danni alle strutture.

⚠ **ATTENTION**

When mounting or removing additional elements the switch **has be in the OFF** position for avoid damages to mechanism. When removing main switch following instruction for avoid damages.

## InfoTECH



ITALY  
 Numero Verde  
**800-018009**

WORLDWIDE  
 Scame OnLine  
[www.scame.com](http://www.scame.com)  
[infotech@scame.com](mailto:infotech@scame.com)



## ISOLATORS

ART. 590.PL005

CONTATTO AUSILIARIO IN SCAMBIO 1NA/NC  
 AUXILIARY CONTACTS CHANGE OVER 1NA/NC



Montaggio  
 Assembling



|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| N°poli<br>N°poles              | 3 poli / 6 poli<br>3 poles / 6 poles                  | 4 poli / 8 poli<br>4 poles / 8 poles                  |
| Configurazine<br>Configuration | Interruttore 3P/6P + ausiliario<br>3P/6P Switch + aux | Interruttore 3P/8P + ausiliario<br>3P/8P Switch + aux |
| Viti<br>Screws                 | Viti / Screws<br>N°2 M3x10                            | Viti / Screws<br>N°2 M3x20                            |
| Coppia<br>Torque               | Nm 0.2  | Nm 0.2  |

⚠ **ATTENZIONE**

Quando si monta o rimuovo elementi aggiuntivi, il sezionatore **deve essere nella posizione di OFF** onde evitare danni all'apparecchiatura. Fissare gli accessori ai fine corsa previsti, onde evitare anomalie di funzionamento. L'inosservanza di tali procedure causa danni alle strutture.

⚠ **ATTENTION**

When mounting or removing additional elements the switch **has be in the OFF** position for avoid damages to mechanism. When removing main switch following instruction for avoid damages.

## InfoTECH

ITALY  
 Numero Verde  
**800-018009**

WORLDWIDE  
 Scame OnLine  
[www.scame.com](http://www.scame.com)  
[infotech@scame.com](mailto:infotech@scame.com)